

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD

01 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE (HG)

- Území s vysokým radonovým indexem
- Poddolované území

02 VODNÍ REŽIM (VO)

- Záplavové území Q100 řeky Bobrůvky (střet se zastavěným územím obcí)
- Zranitelná oblast - nebezpečí znečištění povrchových i podzemních vod zemědělskou výrobou
- Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žďárské vrchy - významný zdroj podzemní vody
- Hájená výhledová vodní nádrž (Borovnice)
- Ohrožení nemovitostí vodami z přívalových dešťů
- Záplavy na řece Svatce postihují zastavěná území obcí Křižánky a Jimramov
- Malé zastoupení vodních ploch v krajině

03 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ŽP)

- Zatížení obytného území obcí dopravou - průtahy silnic I. a II. třídy
- Ekologická zátěž
- Evidované ekologické zátěže:

Lom Daříkovec, k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě
Skládka pro městys Jimramov, k.ú. Jimramovské Pavlovice

04 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY (PK)

- Chráněná krajinná oblast (CHKO) Žďárské vrchy
- Přírodní park Svratecká hornatina
- Nadregionální a regionální biokoridory a biocentra
- Lokální biokoridory a biocentra
- Problémy:


- PK-01 Problematické vymezení regionálního biocentra na zemědělských plochách (k.ú. Sedliště u Jimramova)
- PK-02 Střet návrhu regionálního ÚSES se silnicí I/19 (k.ú. Radňovice)
- PK-03 Problematické vymezení regionálního biokoridoru na zemědělských plochách (k.ú. Radešinská Svatka)
- PK-04 Problematické vymezení regionálního biokoridoru na zemědělských plochách (k.ú. Radešinská Svatka)
- PK-06 Průchod regionálního biokoridoru středem zastavěného území obce Jimramov
- PK-07 Výhledová přeložka silnice II/360 zasahuje do regionálního biocentra Bukáčův kout a do lesních ploch (k.ú. Jimramov, aj.)
- PK-08 Nenávaznost skladebních částí nadregionálního a regionálního ÚSES (k.ú. Borovnice u Jimramova, Sedliště u Jimramova)
- PK-09 Nenávaznost skladebních částí lokálního ÚSES (k.ú. Daňkovice, Bobrůvka, Jimramov, Sedliště u Jimramova)

Části zastavěných území obcí leží v CHKO Žďárské vrchy a v přírodním parku Svratecká hornatina


05 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PF)

- Zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany
 - Zastavitelné plochy
- Části rozvojových ploch obcí leží na půdách I. a II. třídy ochrany - střet s ochranou ZPF


06 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (VI)



Zásobování pitnou vodou



Likvidace splaškových vod



Trasy navržených a výhledových dopravních komunikací (silnice, místní komunikace)

Problémy:

VI-01 Silnice III/36042 je zatěžována provozem kamenolomu, probíhá i v její těsné blízkosti

VI-02 Náročnost realizace navržené přeložky silnice II/360

VI-04 Průtah silnic II/360 a II/357 přes městskou památkovou zónu Jimramov

VI-05 Chybějící chodník podél silnice I/19 v části Olešná


VI-06 Zatížení obytného území na sil. II/354

VI-07 Chybějící chodník podél silnice II/354


VI-08 Zatížení obytného území dopravou na sil. III. třídy



- Silnice I. třídy
- Silnice II. třídy
- Silnice III. třídy
- Železniční trať
- Vlečka




- Plochy zastavěných území
- Plocha lesní
- Vodní plochy a toky



- Hranice katastru
- Hranice obce
- Hranice území ve správě ORP
- Hranice řešeného území

07 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY (SD)



- Obce s malým počtem obyvatel (méně než cca 200 obyvatel)
- neefektivní samospráva

Nedostatečný počet sociálních bytů



Neexistující občanské vybavení pro seniory

08 BYDLENÍ (BY)




Minimální počet dokončených bytů (0-1) v letech 1998 - 2007



Problémy:

BY-01 nevyužity areál LDN v majetku Kraje Vysočina

09 REKREACE (RE)




Kumulace rekreačních objektů ve volné krajině - problémy se znečištěováním prostředí, ochranou majetku, atd.

Problémy:

- RE-01 Střet návrhu sjezdové lyžařské dráhy s CHKO Žďárské vrchy
- RE-02 Omezení rozvoje rekrece v památkově chráněném území VPR Krátká
- RE-03 Vymezení ploch pro výstavbu zařízení k podpoře cestovního ruchu (cyklodoprava, rozhledna apod.)

10 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY (HP)



Obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti K 31.12.2011 (nad 20%)



Chybějící plochy pro možnost zřízení objektů podnikání a služeb

SEZNAM Využité územní plánovací dokumentace:

NADRŽENÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY:
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina - aktualizace č. 1 (2012)
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (2004)

SCHVÁLENÝ ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ ZMĚN:

Nové Město na Moravě, Bobrová, Jimramov, Křídla, Kadov, Javorek, Daňkovice, Fryšava pod Žákovou Horou, Křižánky, Vlachovice, Řečice, Sněžné, Věcov, Zubří, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Radešinská Svatka, Radňovice, Borovnice, Kuklík

SCHVÁLENÉ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:

Radešinská Svatka, Podolí, Račice, Mirošov, Bobrůvka, Líšná, Tři Studně, Spělkov, České Milovy, Krásné

OBCE BEZ ÚPD A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:

Dlouhé, Nový Jimramov

Objednatel:	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
Zhotovitel:	Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 4, 602 00 Brno		
Název akce:	ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ ORP NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE		
Název výkresu:	VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD	Měřítko:	1:10 000
		Číslo výkresu:	04